

Analogowe wskaźniki obrotów

Napęd grawitacyjny, obudowa stalowa

OBUDOWA

Stal ocynkowana

OPRAWKA

Stal nierdzewna AISI 303

SZYBA

Szkoło

TARCZA

Aluminiem anodowane, matowa powierzchnia.

Podziałka z oznaczeniami wartości przyrastającymi zgodnie (typ D) lub przeciwnie (typ S) do ruchu wskazówek zegara, kolor czarny.

ODCZYT

Czarna wskazówka wskazuje liczbę obrotów wrzeczona z pozycji startowej (0); czerwona wskazówka wskazuje część kolejnego obrotu. Dokładność odczytu gwarantuje specjalne łożysko kulkowe.

PRZEŁOŻENIE

Aby wybrać przełożenie patrz "wstęp do wskaźników grawitacyjnych" (na stronie 690).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA

Wskaźniki obrotów z napędem grawitacyjnym, mocuje się w osi poziomej lub odchylonej od poziomej o kąt max 60°. Pokrętła z wbudowanym wskaźnikiem obrotów posiadają mocowanie umożliwiające montaż na wałkach, zaś wskaźniki obrotów mocuje się w kołach ręcznych lub pokrętlach, które następnie należy zamocować na wałku.


Aby wybrać koło ręczne patrz tabela "możliwe kombinacje pokręteł/koł ręcznych i wskaźników" (na stronie 691).

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Specjalna podziałka z logo lub innymi oznaczeniami
- Specjalne przełożenia
- Wypełnione parafiną, maksymalna temperatura pracy ciągłej 40°C
- Wypełnione cieczą
- Pojedyncza wskazówka
- Szyba z plexiglasu zamiast szkła.



ELESA Original design



Seria	D	P	D1	P1	p2	C	R	N	⚖
GA01	49.6	30	48.3	20.5	1.6	42	37	30	140
GA02	68.4	32	67.0	19.3	1.0	60	51	44	210
GA05	112.7	32	111.0	18.8	1.0	102	89	76	420

Przykładowe oznaczenie

GA01 - 0002 - D

Seria

Przełożenie

Skalowanie

Kierunek przyrostu wartości

GA01 GA02 GA05



Przełożenie	Oznaczenie	Przełożenie	Oznaczenie	Przełożenie	Oznaczenie	Przełożenie	Oznaczenie
2	0002	12	0012	36	0036	100	0100
4	0004	15	0015	40	0040	120	0120
5	0005	16	0016	48	0048	150 *	0150
6	0006	20	0020	50	0050	200 *	0200
8	0008	24	0024	60	0060		
10	0010	30	0030	72	0072		

* Dostępne tylko dla GA02 oraz GA05

Przyrost w prawo D Przyrost w lewo S

