

Analogowe wskaźniki obrotów

Z napędem przymusowym, obudowa z technopolimeru

OBUDOWA

Wzmocniony włókniami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.
Wrzeciono wtopione.

OPRAWKA

Technopolimer, wtopiony wokół szyby.

SZYBA

Przezroczysty poliamid (PA-T), praktycznie nietłukący się.
Odporny na rozpuszczalniki, oleje, smary i inne czynniki chemiczne (unikaj kontaktu z alkoholem w przypadku czyszczenia).

TARCZA

Aluminium anodowane, matowa powierzchnia.
Podziałka z oznaczeniami wartości przyrastającymi zgodnie (typ D) lub przeciwnie (typ S) do ruchu wskazówek zegara, kolor czarny.

ODCZYT

Czarna wskazówka wskazuje liczbę obrotów wrzeciona z pozycji startowej (0); czerwona wskazówka wskazuje część kolejnego obrotu.

PRZEŁOŻENIE

Aby wybrać przełożenie patrz "wstęp do wskaźniki obrotów z napędem przymusowym" (na stronie 692).

STOPIEŃ OCHRONNY IP

Całkowita szczelność, stopień ochrony IP 65, zgodnie z tabelą EN 60529 (na stronie A23).

WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIA


Wskaźniki obrotów z napędem przymusowym mocuje się w kołach ręcznych lub pokrętkach do wałków pracujących w każdej osi.
Aby wybrać koło ręczne patrz tabela "możliwe kombinacje pokręteł/ kół ręcznych i wskaźników" (na stronie 693).

WYKONANIA SPECJALNE NA ŻYCZENIE

- Specjalna podziałka z logo lub innymi oznaczeniami
- Specjalne przełożenia
- Pojedyncza wskazówka



ELESA Original design



Seria	D	P	D1	P1	C	R	N	⚖
PA11	49.8	30	48.2	23	42	37	30	80
PA12	68.5	32	67.0	25	60	51	44	130

Przykładowe oznaczenie

PA11	-	0002	-	D
------	---	------	---	---

Seria

Przełożenie

Skalowanie

Kierunek przyrostu wartości

PA11

PA12



Przełożenie	Oznaczenie	Przełożenie	Oznaczenie	Przełożenie	Oznaczenie	Przełożenie	Oznaczenie
2	0002	12	0012	36	0036	100	0100
4	0004	15	0015	40	0040	120	0120
5	0005	16	0016	48	0048	150 *	0150
6	0006	20	0020	50	0050	200 *	0200
8	0008	24	0024	60	0060		
10	0010	30	0030	72	0072		

* Dostępne tylko dla PA12

