

Pokręta radełkowane pod wskaźnik obrotów

Technopolimer

MATERIAŁ

Wzmocniony włóknami szklanymi technopolimer na bazie poliamidu (PA), kolor czarny, wykończony na mat.

WYKONANIA STANDARDOWE

Piasta ze stali oksydowanej na czarno, otwór rozwiercony w tolerancji H7, mocowanie na wałku za pomocą wkręta dociskowego z gniazdem sześciokątnym, zgodnie z UNI 5929-85, dostarczany zamontowany.

- **MBT-GXX**: pod wskaźnik obrotów z napędem grawitacyjnym.
- **MBT-PXX**: pod wskaźnik obrotów z napędem przymusowym.

Wersja pod wskaźnik z napędem przymusowym została wyposażona w zębate koło koronowe z technopolimeru na bazie żywicy acetalowej (POM) z wtopionym kotłkiem kotwiącym ze stali oksydowanej na czarno.

ERGONOMIA I WZORNICTWO

Ten rodzaj pokręteł umożliwia operatorowi ergonomiczną pracę, co oznacza przenoszenie maksymalnego momentu siły przy najmniejszym możliwym wysileniu ręki i przy zapewnieniu dłoni największego czucia. Ponadto radełkowana oraz miękka w dotyku powierzchnia, ułatwiają odpowiednie pochwycenie podczas szybkiego obracania, dzięki czemu ręką i nadgarstek nie muszą ustawiać się pod niewygodnym kątem.

WYBÓR ODPOWIEDNIEGO WSKAŹNIKA (ZAMAWIANE ODDZIELNIE)


Aby wybrać odpowiedni wskaźnik obrotów patrz tabela. Patrz także "Instrukcja montażu wskaźników grawitacyjnych typ G (na stronie 690) lub wskaźników z napędem przymusowym typ P (na stronie 692)."

AKCESORIA

Pokrywa CP-XX (patrz strona 715) do zamontowania zamiast wskaźnika.



ELESA Original design



MBT-GXX

Kod	Oznaczenie	D	L	dh7	h	d1	d2	f	h1	l1	⚖	Pasujące wskaźniki
CE.30001-R	MBT.60-GXX1 A-8	58	52.5	8	17	24	18	M5	6	17	72	GA01 - GA11
CE.30051-R	MBT.80-GXX2 A-10	77	61	10	22	28	22	M5	6	22	130	GA02 - GA12 - GW12

MBT-PXX

Kod	Oznaczenie	D	L	dh7	h	d1	d5	f	f1	h1	l1	l2	l4	R	⚖	Pasujące wskaźniki
CE.30002-R	MBT.60-PXX1 A-8	58	55	8	20.5	18	6	M5	M4	5	18.5	10.5	14.5	19	87	PA01 - PA11
CE.30052-R	MBT.80-PXX2 A-10	77	59	10	22	30	6	M5	M4	6	20	12	13	28.5	218	PA02 - PA12 - PW12